

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 по г. Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«28» октября 2021 г. № 71

Должностным лицом: Государственный инспектор отдела НД и ПР № 4 по г.
Буйнакск, Буйнакскому, и Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Мажидов И.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: Решения о проведении выездной проверки от 13 августа 2021 г. № 67

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: РД, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Верхнее-
Казанище улица Закира Даудова, 38

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

**В отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕ-КАЗАНИЩЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» адрес: Республика Дагестан,
Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, улица Закира Даудова, 38.**

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

категория риска- чрезвычайный высокий риск

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной плановой проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(наименование вида контрольного(надзорного) мероприятия)				
№ п / п	Вид выявленного нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений),содержащих обязательные требования, Которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР РФ 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях ;	п.2 ППР РФ № 1479	01.05.2022г	
2.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п. 60 ППР РФ № 1479;	01.05.2022г	
3.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ № 1479	01.05.2022г	
4.	Не все огнетушители, установленные на объекте защиты, имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, отсутствуют даты зарядки (перезарядки).	п. 407 ППР РФ № 1479	01.05.2022г	
5.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ № 1479;	01.05.2022г	
6.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, и не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного	п.13 ППР РФ № 1479	01.05.2022г	

	<p>оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не представлена. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты;</p>			
7.	<p>Не предусмотрен запор (замок) на двери эвакуационного выхода, для его свободного открывания изнутри без ключа</p>	<p>(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 26);</p>	01.05.2022г	
8.	<p>На дверях эвакуационного выхода не предусмотрено наличие устройства для самозакрывания</p>	<p>(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 24);</p>	01.05.2022г	
9.	<p>В коридоре обшивка стен обшит из горючего материала</p>	<p>ФЗ 123 технический регламент ст.134, ч.5,6 таб.28,29</p>	01.05.2022г	
10.	<p>Не проведена проверка наружного противопожарного водосточника два раза в года, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 4);</p>	01.05.2022г	
11.	<p>В щитовом корпусе для начальных классов не установлена автоматическая пожарная</p>	<p>сигнализация (п.9 НПБ-110-03, таб.1);</p>	01.05.2022г	

12.	<p>В щитовом корпусе для начальных классов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, и не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не представлена. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты;</p>	п.13 ППР РФ № 1479	01.05.2022г	
13.	<p>В щитовом корпусе для начальных классов руководитель не обеспечил наличие знаков по пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации</p>	(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 36);	01.05.2022г	
14.	<p>В щитовом корпусе для начальных классов системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудованы источниками бесперебойного электропитания.</p>	ФЗ «ТР о ТПБ» от 22.07.2008 № 123 статья 84, часть 11);	01.05.2022г	
15.	<p>В щитовом корпусе для начальных классов руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации</p>	(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства №	01.05.2022г	

		1479 от 16 сентября 2020 года пункт 5);		
16.	В щитовом корпусе для начальных классов руководитель не обеспечил наличие знаков по пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации	(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 36);	01.05.2022г	
17.	В щитовом корпусе для начальных классов не предусмотрен запор (замок) на двери эвакуационного выхода, для его свободного открывания изнутри без ключа	(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 26);	01.05.2022г	
18.	В щитовом корпусе для начальных классов на дверях эвакуационного выхода не предусмотрено наличие устройства для самозакрывания	(Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 24);	01.05.2022г	
19.	В щитовом корпусе для начальных классов в помещении котельной самодельный котел заменить на заводской.	СНИП II-35-76;	01.05.2022г	
20.	На 1-м этаже минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.	(ФЗ «ТР о ТПБ» от 22.07.2008 № 123 статья 6, часть 1, СП 1.13130.2020 пункт 4.2.19)	01.05.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)

Гос. инспектор ОНД и ПР №4 по г. Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
капитан внутренней службы Мажидов И.В.

«28» октября 2021 г. М.Л.П.*

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

ИО директора МБОУ «Верхнее-
Казанищенская СОШ№1» Абукаев Р.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2021 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____